


کنترل دور موتور سنکرون مغناطیس دائم پنج فاز تغذیه شده با مبدل ماتریسی در شرایط نامتعادلی ولتاژ منبع

برزو یوسفی، سودابه سلیمانی مورچه خورتی، بابک مظفری و سیداصغر غلامیان



شکل ۱: دیاگرام یک مبدل ماتریسی سه‌فاز به پنج‌فاز.

پنج‌فاز، مبدل ماتریسی سه‌فاز به پنج‌فاز معرفی شده است [۷] تا [۹]. (شکل ۱).

در مبدل ماتریسی سه‌فاز به پنج‌فاز می‌توان نشان داد که با استفاده از درجه آزادی‌های بیشتر مبدل ماتریسی می‌توان یک جدول سویچینگ بهینه ارائه نمود که با استفاده از آن، ضمن برطرف نمودن مشکلات هارمونیکی فرکانس پایین این موتورها، ریل گشتاور و شار کاهش یافته و همچنین کنترل ضربیت توان ورودی صورت می‌گیرد [۱۰] و [۱۱].

از آنجایی که ولتاژهای ورودی مبدل ماتریسی مستقیماً از ولتاژهای منبع ورودی و با حذف مدارات واسطه تأمین می‌شوند، یکی از عواملی که استفاده از این مبدل‌ها را ناکارامد می‌نماید وجود نامتعادلی ولتاژ در شبکه سه‌فاز ورودی است. در یک سیستم سه‌فاز، نامتعادلی ولتاژ هنگامی اتفاق می‌افتد که دامنه ولتاژها و (یا) زاویه فاز ولتاژها متفاوت با حالت تعادل باشد. مسئله نامتعادلی ولتاژ منبع می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اغتشاش و کاهش کیفیت توان در شبکه‌های فوق باشد که موجب نامتعادلی جریان‌های استاتور، نوسانات گشتاور الکترومغناطیسی، کاهش بازده، تغییرات ضربیب قدرت موتور، افزایش دمای موتور، افزایش تلفات موتور و کاهش ظرفیت نامی خواهد شد [۱۲] و [۱۳].

دلایل عدمه نامتعادلی منبع ولتاژ به خاطر عملکرد نادرست تجهیزات کنترل ضربیب توان، وجود نامتعادلی و یا ناپایداری در منبع تغذیه ولتاژ، توزیع غیر یکنواخت بارهای تک‌فاز در شبکه سه‌فاز و خطاهای ناشناخته تک‌فاز به زمین است.

با توجه به این که کاربرد موتورهای پنج‌فاز PMSM با مبدل ماتریسی عموماً در مواردی است که مسئله کنترل دقیق سرعت و گشتاور و بهبود سایر پارامترها از اهمیت زیادی برخوردار است، در صورت نامتعادلی در شبکه ورودی سه‌فاز، بررسی رفتار این موتورها و ابداع روشی جدید برای از بین بردن تأثیر نامتعادلی بر فرایند کارکرد آنها از اهمیت شایانی برخوردار است.

این مقاله برای حل این مسئله یک روش کنترل مستقیم توان را معرفی می‌نماید. در ابتدا معادلات توان و گشتاور موتور بسط داده شده و مؤلفه‌های نوسان‌ساز که به واسطه عدم تعادل ولتاژ در این معادلات وارد

چکیده: موتورهای سنکرون مغناطیس دائم پنج‌فاز اغلب کاربردهای خاص صنعتی و نظامی دارند که در آنها کنترل سرعت و طراحی مناسب درایو با حجم کوچک‌تر و قابلیت اطمینان بالاتر از اهمیت بهسزایی برخوردار است. استفاده از مبدل ماتریسی سه‌فاز به پنج‌فاز تکنیک مناسبی است که در ساختار چنین درایوهایی استفاده می‌شود. از آنجایی که ولتاژهای ورودی این مبدل‌های ماتریسی مستقیماً از ولتاژهای منبع تغذیه سه‌فاز تأمین می‌شوند یکی از عواملی که استفاده از این مبدل‌ها را ناکارامد می‌نماید وجود نامتعادلی ولتاژ در شبکه سه‌فاز است که موجب نامتعادلی جریان‌های استاتور، نوسانات گشتاور الکترومغناطیسی، کاهش بازده و ... خواهد شد. در این مقاله با استفاده از روشی مبتنی بر کنترل مستقیم توان و حذف عوامل نوسان‌ساز گشتاور، مشخصه‌های سرعت، گشتاور و شار این نوع موتورها در شرایط نامتعادلی ولتاژ منبع بهبود یافته و دارای کمترین تغییرات و نوسانات خواهد شد. شیوه‌سازی و مقایسه منحنی‌ها و نتایج با استفاده از نرم‌افزار Matlab/Simulink انجام شده است.

کلیدواژه: سرعت، گشتاور، موتور سنکرون مغناطیس دائم پنج‌فاز، مبدل ماتریسی.

۱- مقدمه

موتورهای سنکرون مغناطیس دائم پنج‌فاز^۱ (PMSM) نسبت به موتورهای الکتریکی القایی سه‌فاز مرسوم با ابعاد فیزیکی یکسان دارای ویژگی‌هایی از قبیل بازده بالا، قابلیت اطمینان و چگالی توان بیشتری می‌باشند. عموماً کاربرد این موتورها به موارد خاص صنعتی و نظامی مانند سیستم رانش سامانه‌های دریایی، خودروهای هیبرید، صنایع هوا و فضا و ... مربوط می‌شود. در اغلب این موارد، کنترل سرعت و طراحی درایو مناسب با حجم کوچک‌تر و قابلیت اطمینان بالاتر از اهمیت به سزایی برخوردار است [۱] تا [۳].

یکی از روش‌های رایج برای کنترل این موتورها در ساختار درایو آنها، استفاده از اینورتر منبع ولتاژ پنج‌فاز با فرکانس سویچینگ متغیر است [۴] و [۵]. مهم‌ترین عیب این روش وجود هارمونیک‌های فرکانس پایین ولتاژ و ریل بالای گشتاور الکترومغناطیسی می‌باشد [۶].

برای از بین بردن دو عیب فوق به جای استفاده از اینورتر منبع ولتاژ

این مقاله در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۴ دریافت و در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ بازنگری شد.

برزو یوسفی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، (email: borzo.yousefi@srbiau.ac.ir).

سودابه سلیمانی مورچه خورتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، (email: ssoleymani@srbiau.ac.ir).

بابک مظفری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، (email: bmozafari@srbiau.ac.ir).

سیداصغر غلامیان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، (email: gholamian@nit.ac.ir).

1. Permanent Magnet Synchronous Motor

$\lambda_{z\gamma s}$ نیز به ترتیب شار نشستی محورهای β ، α ، z_1 و z_2 استاتور هستند و به همین ترتیب داریم

$$\begin{cases} \lambda_{as} = L_\alpha i_{as} + \lambda_m \\ \lambda_{\beta s} = L_\beta i_{\beta s} \\ \lambda_{z\gamma s} = L_{ls} i_{z\gamma s} \\ \lambda_{z\gamma s} = L_{ls} i_{z\gamma s} \end{cases} \quad (6)$$

L_α و L_β به ترتیب اندوکتانس محورهای β و α و L_{ls} اندوکتانس نشستی استاتور می‌باشد.

رابطه گشتاور کترومغناطیسی از مشتق کوانتری نسبت به زاویه روتور به دست می‌آید که به صورت زیر است

$$T_e = \frac{\partial W_{co}}{\partial \theta_m} \quad (7)$$

که W_{co} کوانتری و θ_m زاویه مکانیکی روتور می‌باشد. با صرف نظر از سایر رابطه‌ها سرانجام داریم [۱۴]

$$T_e = \frac{p}{2} \left[\lambda_m i_{\beta s} + (L_\alpha - L_\beta) i_{as} i_{\beta s} \right] \quad (8)$$

در این معادله p تعداد چفت قطب می‌باشد.
با توجه به معادلات فوق در می‌باییم چون در یک موتور سنکرون مغناطیسی دائم پنج فاز، تنها مؤلفه‌های پایه مربوط به زیرفضای $(\alpha-\beta)$ در تولید گشتاور کترومغناطیسی نقش دارند لذا در سیستم درایو این گونه موتورها بردارهای فضایی ولتاژ از زیرفضای $(\alpha-\beta)$ انتخاب می‌شوند.
اما باید توجه داشت که وقتی یک بردار ولتاژ از زیرفضای $(\alpha-\beta)$ انتخاب شود، بردار مربوطه آن در زیرفضای $(Z_1 - Z_2)$ نیز به طور هم‌زمان تحریک می‌گردد. با این اطلاعات، شبیه‌سازی یک موتور PMSM میسر می‌شود.

۳- مبدل ماتریسی سه‌فاز به پنج فاز

توپولوژی مداری یک مبدل ماتریسی سه‌فاز به پنج فاز در شکل ۱ نشان داده شده است. همان طور که دیده می‌شود، این مبدل دارای پنج پایه است که هر پایه دارای سه سوئیچ دوطرفه می‌باشد.تابع سوئیچ زنی هر سوئیچ به صورت زیر تعریف می‌شود که J و k به ترتیب بیانگر فازهای ورودی و خروجی می‌باشد.

$$S_{jk}(t) = \begin{cases} \cdot \text{ switch } S_{jk} \text{ is open} \\ \backslash \text{ switch } S_{jk} \text{ is closed} \end{cases}, \quad (9)$$

$(j = \{A, B, C\}, k = \{a, b, c, d, e\})$

بردارهای ولتاژ خروجی این مبدل در زیرفضاهای $(\alpha-\beta)$ و $(Z_1 - Z_2)$ از روابط زیر به دست می‌آیند

$$\begin{cases} V_o^{\alpha-\beta} = \frac{2}{5} (V_a + V_b e^{j\frac{\pi}{5}} + V_c e^{j\frac{4\pi}{5}} + \\ V_d e^{-j\frac{4\pi}{5}} + V_e e^{-j\frac{\pi}{5}}) = V_o e^{j\alpha_o} \\ V_o^{z_1-z_2} = \frac{2}{5} (V_a + V_b e^{-j\frac{4\pi}{5}} + V_c e^{j\frac{\pi}{5}} + \\ V_d e^{-j\frac{\pi}{5}} + V_e e^{j\frac{4\pi}{5}}) = V_o e^{j\alpha_o} \end{cases} \quad (10)$$

که V_o اندازه بردار ولتاژ خروجی و α_o زاویه آن می‌باشد. به طور کلی در مبدل ماتریسی سه‌فاز به پنج فاز $3^{\circ} = 243$ حالت سوئیچ زنی وجود دارد

می‌شوند، جدا می‌گردد. سپس با استفاده از مولد مرجع توان اکتیو و راکتیو، مرجع توان کنترلر به طریقه‌ای تنظیم می‌شود که گشتاور الکترومغناطیسی ماشین تغییر نکند، بدین معنی که توان اکتیو و راکتیو تولیدشده به وسیله مولد مذکور بایستی به درستی مرجع توان مطلوب را دنبال کنند. بدین ترتیب با حذف عوامل نوسان‌ساز گشتاور، مشخصه‌های سرعت، گشتاور و شار بهبود می‌یابد. شبیه‌سازی و مقایسه منحنی‌ها با استفاده از نرم‌افزار Matlab/Simulink انجام شده است.

۲- مدل‌سازی موتور مغناطیس دائم سنکرون پنج فاز

معادله ولتاژ استاتور را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$\begin{aligned} V_s &= R_s I_s + \frac{d\Lambda_s}{dt} \\ \Lambda_s &= L_{ss} I_s + \Lambda_m \end{aligned} \quad (11)$$

که R_s ماتریس مقاومت استاتور، Λ_s شار پیوندی فاصله هوایی، L_{ss} ماتریس اندوکتانس استاتور شامل اندوکتانس خودی و اندوکتانس متقابل و Λ_m ماتریس شار نشستی از دیدگاه استاتور که به وسیله مغناطیس دائم تولید می‌شود می‌باشد و به صورت زیر نوشه می‌شود

$$\Lambda_m = \lambda_m \begin{bmatrix} \sin \theta_r \\ \sin(\theta_r - \frac{2\pi}{5}) \\ \sin(\theta_r - \frac{4\pi}{5}) \\ \sin(\theta_r + \frac{4\pi}{5}) \\ \sin(\theta_r + \frac{2\pi}{5}) \end{bmatrix} \quad (2)$$

λ_m اندازه شار مغناطیس دائم و θ_r موقعیت روتور می‌باشد.

برای انتقال مؤلفه‌های سیستمی پنج فاز از فضای $abcde$ به زیرفضاهای عمود بر هم $(\alpha-\beta)$ و $(Z_1 - Z_2)$ یعنی $(\alpha-\beta - Z_1 - Z_2 - 0)$ از معادلات زیر استفاده می‌شود

$$f_{\alpha-\beta}^s = \frac{2}{5} (f_{as} + af_{bs} + a^\top f_{cs} + a^\top f_{ds} + a^\top f_{es}) \quad (3)$$



$$f_{z_1-z_2}^s = \frac{2}{5} (f_{as} + a^\top f_{bs} + af_{cs} + a^\top f_{ds} + a^\top f_{es}) \quad (4)$$

در روابط فوق $a = \exp(2\pi/5)$ می‌باشد.

با اعمال معادلات انتقال (۳) و (۴) به معادله ولتاژ استاتور (۱) داریم

$$\begin{cases} V_{\beta s} = r_s i_{\beta s} + \omega \lambda_{as} + \frac{d\lambda_{\beta s}}{dt} \\ V_{as} = r_s i_{as} - \omega \lambda_{\beta s} + \frac{d\lambda_{as}}{dt} \\ V_{z_1 s} = r_s i_{z_1 s} + \frac{d\lambda_{z_1 s}}{dt} \\ V_{z_2 s} = r_s i_{z_2 s} + \frac{d\lambda_{z_2 s}}{dt} \end{cases} \quad (5)$$

که $V_{\beta s}$ ، V_{as} ، $V_{z_1 s}$ و $V_{z_2 s}$ به ترتیب ولتاژ محورهای β ، α ، z_1 و z_2 استاتور، $I_{\beta s}$ ، I_{as} و $I_{z_1 s}$ به ترتیب جریان محورهای β ، α و z_1 استاتور و ω سرعت زاویه‌ای است. λ_{as} ، $\lambda_{\beta s}$ و $\lambda_{z_1 s}$

شکل ۲: بردارهای خروجی ولتاژ فاز به زمین مبدل ماتریسی در زیرفضای (الف) و (ب) ($\alpha - \beta$).
.

شکل ۳: مسیر بردارهای ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی سه فاز به پنج فاز.

بردار ولتاژ مجازی اینورتر منبع ولتاژ پنج فاز، شش بردار ولتاژ مبدل ماتریسی وجود دارد. مثلاً برای بردار مجازی V_1 ۷۶ بردارهای ۳، ۵، ۱۳، ۱۵ و ۲۵ از وضعیت سویچینگ مبدل ماتریسی وجود دارند. مرحله بعدی این است که بررسی شود بردار ولتاژ ورودی فاز به زمین در کدام یک از شش ناحیه فضای برداری قرار دارد. شکل ۳ مسیر بردارهای ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی سه فاز به پنج فاز را نشان می‌دهد.


همان گونه که در شکل ۳ مشاهده می‌شود اگر مسیر بردارهای ولتاژ ورودی به نحوی تقسیم گردد که ناحیه اول از صفر رادیان شروع شود در این صورت در هر ناحیه ۶ بردار ولتاژ وجود خواهد داشت که علامت آنها درون ناحیه تغییر نمی‌کند و در نتیجه می‌توان از آنها در روش کنترل مستقیم گشتاور استفاده کرد. از میان این ۶ بردار، ۴ بردار با اندازه کوچک و ۲ بردار با اندازه بزرگ هستند. از ۳ بردار ولتاژ (۲ بردار کوچک و ۱ بردار بزرگ) می‌توان در هر ناحیه استفاده نمود. می‌توان نتیجه گرفت که در مقایسه با روش کلاسیک کنترل مستقیم گشتاور که اینورتر منبع ولتاژ تنها ۱ بردار ولتاژ در هر سیکل نمونه برداری تولید می‌کرد، مبدل ماتریسی می‌تواند ۳ بردار ولتاژ تحویل دهد. این بردارها اثر یکسانی در کاهش و یا افزایش شار و گشتاور دارند و بنابراین مبدل ماتریسی نسبت به یک اینورتر منبع ولتاژ دارای ۲ درجه آزادی بیشتر بوده که می‌تواند برای کنترل سایر پارامترهای موتور مانند ضریب توان و THD جریان خط مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب ریپل بالای گشتاور و شار کاهش می‌یابد.

اما تنها ۹۳ بردار ولتاژ به دلیل دارابودن جهت ثابت، قابل استفاده می‌باشد که شامل ۳ بردار صفر و ۹۰ بردار فعال است. مانند مبدل‌های پنج فاز VSI، این ۹۰ بردار، سه دهضلعی منتظم هم‌مرکز را شکل می‌دهند و به اندازه‌های بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می‌گردند. شکل ۲ بردارهای ولتاژ را در زیرفضاهای ($Z_\alpha - Z_\beta$) و ($\alpha - \beta$) نشان می‌دهد. شماره‌های نشان داده شده در شکل‌ها مربوط به وضعیت سویچزنی می‌باشد.

۴- کنترل مستقیم گشتاور PMSM پنج فاز با استفاده از مبدل ماتریسی سه فاز به پنج فاز

۴- اصول روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از مبدل ماتریسی

اصول عملکرد روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از مبدل ماتریسی درست مانند روش کنترل مستقیم گشتاور کلاسیک (با استفاده از اینورتر منبع ولتاژ) می‌باشد به طوری که ابتدا کنترل مستقیم گشتاور کلاسیک انجام شده و بردار ولتاژ خروجی اینورتر مشخص می‌شود. این بردارها را بردارهای مجازی ولتاژ می‌نامیم (بردارهای V_1 تا V_{10}). داکن دایره‌های کوچک در شکل ۲). در مرحله بعد باید دید که کدام یک از بردارهای ولتاژ مبدل ماتریسی را می‌توان جایگزین بردار مجازی اینورتر که از روش کلاسیک به دست آمده است نمود. به طور کلی به ازای هر



شکل ۳: بردارهای شار روتور و استاتور در قاب مرجع روتور و قاب مرجع ساکن.

از جدول سوئیچینگ پیشنهادی یک ترکیب سوئیچزنی انتخاب شده و به گیت‌های مبدل ماتریسی فرستاده می‌شود.

۵- کنترل دور موتور PMSM پنج فاز در شرایط نامتعادلی منبع ولتاژ

۱-۵ کنترل مستقیم توان موتور سنکرون مغناطیس دایم پنج فاز

در قاب مرجع روتور موتور سنکرون مغناطیس دایم، معادله ولتاژ استاتور به صورت زیر بیان می‌شود

$$V_s^r = R_s I_s^r + \frac{d\phi_s^r}{dt} + j\omega_r \phi_s^r \quad (11)$$

که V_s^r ، R_s و ϕ_s^r به ترتیب بیانگر ولتاژ استاتور، مقاومت استاتور و شار استاتور می‌باشند.

ارتباط بین شار روتور و استاتور در دستگاه مرجع ساکن (α - β) و دستگاه مرجع روتور $\alpha_r - \beta_r$ را می‌توان به صورت شکل ۵ نشان داد. رابطه توان اکتیو واردشده به استاتور از طریق شبکه به صورت زیر است

$$P_s = \frac{\delta}{2} V_s^r i_s^r \quad (12)$$

با جایگذاری (11) در (12) و با صرف نظر از مقاومت استاتور خواهیم داشت

$$P_s = -\frac{\delta}{2} \frac{1}{L_s} \omega_r |\phi_s^r| |\phi_s^r| \sin \theta \quad (13)$$

که θ زاویه بین شار استاتور و شار روتور بوده و L_s انداخته خودی استاتور می‌باشد.

[با مشتق گیری از (13) داریم [۱۶]

$$\frac{dP_s}{dt} = -k_t \omega_r |\phi_s^r| \frac{d(|\phi_s^r| \sin \theta)}{dt} \quad (14)$$


به همین ترتیب، می‌دانیم توان راکتیو از رابطه زیر محاسبه می‌شود

$$Q_s = \frac{\delta}{2} V_s^r \times i_s^r \quad (15)$$

به طور مشابه داریم

$$\frac{dQ_s}{dt} = k_t \omega_r |\phi_s^r| \frac{d(|\phi_s^r| \cos \theta)}{dt} \quad (16)$$

مطابق (14) و (16)، تغییرات سریع قدرت اکتیو و راکتیو می‌تواند به ترتیب به وسیله تغییرات $|\Psi_s^r| \cos \theta$ و $|\Psi_s^r| \sin \theta$ ایجاد گردد. از شکل ۵ دیده می‌شود که $|\Psi_s^r| \cos \theta$ و $|\Psi_s^r| \sin \theta$ به ترتیب مؤلفه‌های شار



شکل ۴: دیاگرام بلوکی روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از مبدل ماتریسی.

۴- استخراج درجه آزادی‌های بیشتر

دیده شد که در تقسیم‌بندی روش قبل، یک درجه آزادی به دست آمد که از آن برای کنترل ضربی توان ورودی استفاده شد. به عبارت دیگر دو بردار ولتاژ وجود داشتند که اثر یکسانی را بر روی شار و گشتاور می‌گذاشتند. اما با توجه به تقسیم‌بندی جدید، همان طور که در شکل ۳ دیده می‌شود در هر ناحیه می‌توان از سه بردار ولتاژ (دو بردار کوچک و یک بردار بزرگ) استفاده کرد. پس نسبت به روش قبل، درجه آزادی یک درجه افزایش می‌یابد که از آن می‌توان برای کاهش ریلی گشتاور استفاده کرد. بر مبنای این اظهارات، یک جدول سوئیچینگ برای کنترل مستقیم گشتاور یک موتور پنج فاز PMSM پیشنهاد شده است (جدول ۱).

این موضوع را می‌توان به عنوان قسمتی از بلوک دیاگرام روش کنترل مستقیم گشتاور توسط مبدل ماتریسی در شکل ۴ مشاهده نمود [۱۵]. به دلیل آن که سمت ورودی مبدل ماتریسی به منبع سه‌فاز وصل می‌باشد و سمت خروجی آن نیز به بار (موتور) وصل است، می‌توان با استفاده از روابط مناسب ولتاژهای خروجی و جریان‌های ورودی را محاسبه نمود. در مرحله بعد ولتاژها و جریان‌های خروجی به قاب مرجع ساکن منتقل می‌شوند و با استفاده از آنها شار و گشتاور واقعی موتور تخمین زده می‌شود. سپس این شار و گشتاور تخمین زده با مقادیر مرجع مربوطه خود مقایسه می‌شوند و اختلاف آنها به مقایسه‌گرهای هیسترزیس شار و گشتاور فرستاده می‌شود. با استفاده از خروجی این مقایسه‌گرهای همچنین آگاهی از ناحیه‌ای (نواحی دگانه) که بردار شار استاتور در آن قرار گرفته است (این زاویه در دیاگرام بلوکی با θ مشخص شده است)، روش کنترل مستقیم گشتاور انجام می‌شود و بردار ولتاژ مجازی مشخص می‌شود. هم‌زمان با انجام این مراحل در هر دوره نمونه‌برداری، ولتاژ سه‌فاز ورودی به قاب مرجع ساکن منتقل می‌شود و زاویه آن محاسبه می‌شود (α_i) و مشخص می‌گردد که این بردار در چه ناحیه‌ای قرار دارد. در مرحله بعد سینوس اختلاف زاویه بین ولتاژ ورودی و جریان ورودی، محاسبه و اختلاف آن با عدد صفر مقایسه می‌گردد. این اختلاف به یک مقایسه‌گر هیسترزیس دوسرطی فرستاده می‌شود. سپس در این مرحله با داشتن اطلاعات مربوط به خروجی هیسترزیس ($\sin \phi_i$)، زاویه ولتاژ ورودی فاز به زمین و به تبع آن ناحیه‌ای که این ولتاژ در آن قرار گرفته و همچنین بردار ولتاژ مجازی به دست آمده از روش کنترل مستقیم گشتاور کلاسیک،

جدول ۱: جدول سوئیچینگ پیشنهادی با دو درجه آزادی برای روش کنترل مستقیم گشتاور موتور PMSM پنج فاز با استفاده از مبدل ماتریسی سه فاز به پنج فاز.

	1 Sec		2 Sec		3 Sec		4 Sec		5 Sec		6 Sec	
	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1
V_s^L	۵	۵	۱۵	۱۵	۱۳	۱۳	۲۵	۲۵	۲۳	۲۳	۳	۳
V_s^S	۱۵	۳	۱۳	۵	۲۵	۱۵	۲۳	۱۳	۳	۲۵	۵	۲۳
V_r^L	۶	۶	۱۶	۱۶	۱۴	۱۴	۲۶	۲۶	۲۴	۲۴	۴	۴
V_r^S	۱۶	۴	۱۴	۶	۲۶	۱۶	۲۴	۱۴	۴	۲۶	۶	۲۴
V_t^L	۲	۲	۱۲	۱۲	۱۱	۱۱	۲۲	۲۲	۲۱	۲۱	۱	۱
V_t^S	۱۲	۱	۱۱	۲	۲۲	۱۲	۲۱	۱۱	۱	۲۲	۲	۲۱
V_τ^L	۲۹	۲۹	۲۷	۲۷	۷	۷	۹	۹	۱۹	۱۹	۱۷	۱۷
V_τ^S	۲۷	۱۷	۷	۹	۲۷	۱۹	۷	۱۷	۹	۲۹	۱۹	۱۹
V_δ^L	۳۰	۳۰	۲۸	۲۸	۸	۸	۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۸	۱۸
V_δ^S	۲۸	۱۸	۸	۳۰	۱۰	۲۸	۲۰	۸	۱۸	۱۰	۳۰	۲۰
V_ζ^L	۲۵	۲۵	۲۳	۲۳	۳	۳	۵	۵	۱۵	۱۵	۱۳	۱۳
V_ζ^S	۲۳	۱۳	۳	۲۵	۵	۲۳	۱۵	۳	۱۳	۵	۲۵	۱۵
V_y^L	۲۶	۲۶	۲۴	۲۴	۴	۴	۶	۶	۱۶	۱۶	۱۴	۱۴
V_y^S	۲۴	۱۴	۴	۲۶	۶	۲۴	۱۶	۴	۱۴	۶	۲۶	۱۶
V_λ^L	۲۲	۲۲	۲۱	۲۱	۱	۱	۲	۲	۱۲	۱۲	۱۱	۱۱
V_λ^S	۲۱	۱۱	۱	۲۲	۲	۲۱	۱۲	۱	۱۱	۲	۲۲	۱۲
V_ς^L	۹	۹	۱۹	۱۹	۱۷	۱۷	۲۹	۲۹	۲۷	۲۷	۷	۷
V_ς^S	۱۹	۷	۱۷	۹	۲۹	۱۹	۲۷	۱۷	۷	۲۹	۹	۲۷
$V_{\dot{\varsigma}}^L$	۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۸	۱۸	۳۰	۳۰	۲۸	۲۸	۸	۸
$V_{\dot{\varsigma}}^S$	۲۰	۸	۱۸	۱۰	۳۰	۲۰	۲۸	۱۸	۸	۳۰	۱۰	۲۸

سدسطحی فرستاده می‌شود تا وضعیت توان اکتیو و راکتیو را تعیین کند. اگر مقادیر مرجع توان‌های اکتیو و راکتیو را به ترتیب با P^* و Q^* نمایش دهیم، خطای بین مقادیر واقعی مرجع برابر است با

$$\begin{aligned} P_{error} &= P^* - P \\ Q_{error} &= Q^* - Q \end{aligned} \quad (18)$$

این میزان خطای مقایسه‌گرها فرستاده می‌شود و با توجه به باند مجاز خطای مقایسه‌گر مقادیر مناسب توان اکتیو و راکتیو را که به ترتیب در شکل ۶ با S_p و S_q نشان داده شده است تولید می‌کند.

۲-۵ بردارهای فضایی تحت شرایط نامتعادلی

در این بخش نامتعادلی که توسط یک بار نامتقارن ایجاد می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یک سیستم نامتقارن پنج فاز را می‌توان به پنج سیستم پنج فاز متقارن تجزیه نمود. این پنج سیستم، توالی صفر، توالی مثبت زیرفضای $(\alpha - \beta)$ ، توالی منفی زیرفضای $(\alpha - \beta)$ ، توالی مثبت زیرفضای $(Z_1 - Z_2)$ و توالی منفی زیرفضای $(Z_1 - Z_2)$ نامیده می‌شوند و مطابق رابطه زیر محاسبه می‌شوند

$$\begin{bmatrix} x \\ x_{\alpha-\beta}^+ \\ x_{\alpha-\beta}^- \\ x_{z_1-z_2}^+ \\ x_{z_1-z_2}^- \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^* & a^* & a^* \\ 1 & a^* & a^* & a & a \\ 1 & a^* & a & a^* & a \\ 1 & a^* & a^* & a & a^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \\ x_d \\ x_e \end{bmatrix} \quad (19)$$

که $a = e^{j(2\pi/5)}$ است. پارامترهای X_e , X_d , X_b , X_c و X_a بیانگر سیستم نامتعادل می‌باشند. پارامتر X مؤلفه توالی صفر، X^+ توالی مثبت

استاتور Ψ_s^r در جهت عمود بر شار روتور و در جهت شار روتور می‌باشد. این مطلب نشان می‌دهد که اگر تغییر شار استاتور در جهت شار روتور باشد یعنی $Q_s |\cos \theta| \Psi_s^r$ ، قدرت راکتیو Q_s تغییر می‌کند. به همین ترتیب اگر تغییر شار در جهت عمود بر شار روتور باشد یعنی $|Q_s | \sin \theta| \Psi_s^r$ ، قدرت اکتیو P_s تغییر می‌کند.


شکل ۶ بلوك دیاگرام روش کنترل مستقیم توان یک موتور سه‌فاز PMSM را نشان می‌دهد [۱۵].

همان طور که مشاهده می‌شود ولتاژ و جریان از استاتور نمونه گرفته شده و به قاب مرجع ساکن منتقل می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از ولتاژها و جریان‌های قاب مرجع ساکن، توان‌های اکتیو و راکتیو به ترتیب مطابق (۱۲) و (۱۵) تخمین زده می‌شوند. همچنین اندازه شار استاتور و زاویه آن توسط رابطه زیر محاسبه می‌شود [۱۲] و [۱۷]

$$\begin{aligned} \varphi_s &= \int (V_s - R_s I_s) dt \\ \varphi_s &= \tan^{-1} \left(\frac{\varphi_\beta}{\varphi_\alpha} \right) \end{aligned} \quad (17)$$

شار استاتور به دست آمده در قاب مرجع سنکرون را به قاب مرجع روتور انتقال داده و φ_s^r را محاسبه می‌کنیم. آن گاه با توجه به زاویه این شار، ناحیه‌ای را که بردار شار در آن قرار گرفته را به دست می‌آوریم که در شکل ۶ با حرف N نشان داده شده است.

به طور کلی هدف از روش کنترل مستقیم توان آن است که توان اکتیو و راکتیو ژنراتور، توان اکتیو و راکتیو مرجع را که مطلوب است به خوبی دنبال کند. برای این منظور مقادیر توانی که تخمین زده شد با مقادیر مرجع مقایسه می‌شود و اختلاف آنها به دو مقایسه‌گر هیسترزیس



شکل ۷: ارتباط بین بردارهای شار، ولتاژ و جریان استاتور.

(۱) دارای توالی مثبت و منفی می‌باشد. ابتدا اثر ولتاژهای نامتعادل بر روی شار استاتور بررسی می‌شود. از (۲۰) و (۲۳)، رابطه بین شار استاتور و ولتاژ استاتور را می‌توان به صورت زیر بیان کرد

$$\begin{cases} V_s^+ = r_s i_s^+ + j\omega \lambda_s^+ \\ V_s^- = r_s i_s^- - j\omega \lambda_s^- \end{cases} \quad (24)$$

همان طور که در شکل ۷ آمده است، شار استاتور شامل دو مؤلفه مثبت و منفی می‌باشد که در خلاف جهت یکدیگر می‌چرخدن. با جایگذاری مؤلفه‌های توالی مثبت و منفی شار و جریان استاتور در (۲۳) رابطه زیر به دست می‌آید

$$T_e = \frac{\delta}{2} \rho \operatorname{Im} \{ \overline{\lambda_s^{+*}} \cdot \vec{i}_s^+ + \overline{\lambda_s^{+*}} \cdot \vec{i}_s^- + \overline{\lambda_s^{-*}} \cdot \vec{i}_s^+ + \overline{\lambda_s^{-*}} \cdot \vec{i}_s^- \} \quad (25)$$

دیده می‌شود که گشتاور الکترومغناطیسی شامل دو عبارت ثابت (عبارت‌هایی که حاصل ضرب توالی‌های یکسان می‌باشند) و دو عبارت با سرعت 2ω (عبارت‌هایی که حاصل ضرب توالی‌های متفاوت می‌باشند) می‌باشد. بنابراین با جایگذاری (۲۴) در (۲۵) به دست می‌آوریم

$$T_e = \frac{\delta}{2} \rho \frac{1}{\omega} \operatorname{Re} \{ \overline{v_s^+} \cdot \vec{i}_s^{+*} - \overline{v_s^-} \cdot \vec{i}_s^{-*} - \overline{v_s^-} \cdot \vec{i}_s^{+*} + \overline{v_s^+} \cdot \vec{i}_s^{-*} - R_s (\left| \vec{i}_s^+ \right|^2 - \left| \vec{i}_s^- \right|^2) \} \quad (26)$$


معادله (۲۶) را می‌توان به صورت زیر بیان نمود

$$T_e = \frac{p}{\omega} (A_{S-P} - B_{S-P} + C_{S-P} - D_{S-P} - E_{S-T}) \quad (27)$$

که

$$\begin{cases} A_{S-P} = \frac{\delta}{2} \operatorname{Re} \{ \overline{V_s^+} \cdot \vec{i}_s^{+*} \} = \frac{\delta}{2} (v_\alpha^+ i_\alpha^+ + v_\beta^+ i_\beta^+) \\ B_{S-P} = \frac{\delta}{2} \operatorname{Re} \{ \overline{V_s^-} \cdot \vec{i}_s^{-*} \} = \frac{\delta}{2} (v_\alpha^- i_\alpha^- + v_\beta^- i_\beta^-) \\ C_{S-P} = \frac{\delta}{2} \operatorname{Re} \{ \overline{V_s^+} \cdot \vec{i}_s^{-*} \} = \frac{\delta}{2} (v_\alpha^+ i_\alpha^- + v_\beta^+ i_\beta^-) \\ D_{S-P} = \frac{\delta}{2} \operatorname{Re} \{ \overline{V_s^-} \cdot \vec{i}_s^{+*} \} = \frac{\delta}{2} (v_\alpha^- i_\alpha^+ + v_\beta^- i_\beta^+) \\ E_{S-T} = R_S (\left| \vec{i}_s^+ \right|^2 - \left| \vec{i}_s^- \right|^2) \end{cases} \quad (28)$$

به همین ترتیب می‌توان روابط توان‌های اکتیو و راکتیو را به صورت زیر بسط داد. داریم



شکل ۸: بلوک دیاگرام کنترل مستقیم توان.

و X^- توالی منفی را نشان می‌دهد. فرض می‌شود سیستم پنج فاز مورد مطالعه یک سیستم پنج فاز پیچ‌سیمه باشد، یعنی این که سیستم سیم نول نداشته باشد. در این صورت مجموع جریان‌های پنج فاز همیشه برابر با صفر خواهد بود ($i_a + i_b + i_c + i_d + i_e = 0$) و در نتیجه مؤلفه توالی صفر جریان در این حالت برابر با صفر خواهد بود و به تبع آن مؤلفه توالی صفر ولتاژ نیز برابر صفر خواهد بود ($v_a + v_b + v_c + v_d + v_e = 0$). بنابراین با در نظر گرفتن توالی مثبت و منفی، بردارهای ولتاژ و جریان را می‌توان به صورت زیر بیان کرد

$$\begin{cases} \vec{v} = (\vec{v}^+ + \vec{v}^-) = v_\alpha + jv_\beta = (v_\alpha^+ + v_\alpha^-) + j(v_\beta^+ + v_\beta^-) \\ \vec{v} = (\vec{v}^+ + \vec{v}^-) = v_{z_1} + jv_{z_1} = (v_{z_1}^+ + v_{z_1}^-) + j(v_{z_1}^+ + v_{z_1}^-) \\ \vec{i} = (\vec{i}^+ + \vec{i}^-) = i_\alpha + ji_\beta = (i_\alpha^+ + i_\alpha^-) + j(i_\beta^+ + i_\beta^-) \\ \vec{i} = (\vec{i}^+ + \vec{i}^-) = i_{z_1} + ji_{z_1} = (i_{z_1}^+ + i_{z_1}^-) + j(i_{z_1}^+ + i_{z_1}^-) \end{cases} \quad (20)$$

بنابراین دو فضای برداری یک سیستم پنج فاز را می‌توان به صورت زیر بیان نمود

$$\begin{cases} \vec{x}_{\alpha-\beta} = x_\alpha + jx_\beta = \\ \frac{\delta}{2} (x_a + ax_b + a^r x_c + a^r x_d + a^r x_e) \\ \vec{x}_{z_1-z_1} = x_{z_1} + jx_{z_1} = \\ \frac{\delta}{2} (x_a + a^r x_b + ax_c + a^r x_d + a^r x_e) \end{cases} \quad (21)$$

یک سیستم پنج فاز نامتعادل را می‌توان به صورت جمع دو بردار توالی مثبت و منفی که در خلاف جهت یکدیگر و با یک فرکانس می‌چرخدند نشان داد

$$\vec{x} = \vec{x}^+ + \vec{x}^- = \left| \vec{x}^+ \right| e^{j(\omega t + \theta^+)} + \left| \vec{x}^- \right| e^{-j(\omega t + \theta^-)} \quad (22)$$

از (۱) و (۸) معادله گشتاور یک موتور سنکرون مغناطیس دایم پنج فاز را می‌توان به صورت زیر بیان کرد

$$T_e = \frac{\delta}{2} \rho \operatorname{Im} \{ \overline{\lambda_s^*} \cdot \vec{i}_s \} = \frac{p}{2} \frac{\delta}{2} [\lambda_\alpha i_\beta - \lambda_\beta i_\alpha] \quad (23)$$

ρ عملکر مشتق و علامت * مزدوج هر بردار مختلط را بیان می‌کند. باید توجه شود به دلیل آن که ولتاژ استاتور نامتعادل است همه بردارهای

جدول ۲: مشخصات موتور پنج فاز مغناطیسی دائم.

پارامتر	سمبل	مقدار
جفت قطب	p	۲
سرعت مرتع	n	۶۰۰ R.P.M
اندوكتانس محور α	L_α	۱۸ mh
اندوكتانس محور β	L_β	۴۲ mh
مقاومت استاتور	r_s	۰.۷ Ω
اینرسی	J	۰.۰۱
ضریب اصطکاک	B	۰.۰۰۱
شار مغناطیسی دائم موتور	φ_f	۰.۵ Wb
گشتاور بار	T_L	۱۰ N.m

۴-۵ حذف عامل نوسان ساز گشتاور

با مراجعه به (۳۷) دیده می شود که تنها راه برای صفر کردن عامل نوسان ساز گشتاور در شرایط نامتعادلی تحت شرط زیر به دست می آید

$$C_{S-P} - D_{S-P} = 0 \quad (36)$$

و در نتیجه داریم

$$T_e = \frac{p}{\omega} (A_{S-P} - B_{S-P} - E_{S-T}) \quad (37)$$

در این شرایط رابطه بین توان های مرجع قبل و بعد از نامتعادلی به صورت زیر می باشد


$$P_{ref} = P_{required} + 2C_{S-P} = P_{required} + 2D_{S-P} \quad (38)$$

با توجه به رابطه به دست آمده، کنترل باید طوری کار کند که توان موتور توان مرجع جدید را به خوبی دنبال کند. در صورت تحقق این امر، عوامل نوسان ساز گشتاور الکترومغناطیسی حذف شده و موتور دارای گشتاور و در نتیجه دارای سرعت ثابتی خواهد شد.

۶- نتایج شبیه سازی

در این بخش کنترل سرعت یک موتور پنج فاز سنکرون مغناطیسی دائم که تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ ورودی منبع سه فاز قرار گرفته و با روش پیشنهادی در مقاله اصلاح شده است توسط نرم افزار Matlab/Simulink شبیه سازی می شود و عملکرد موتور در حالت پایدار و دینامیکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج با حالت شبکه نامتعادل ولتاژ ورودی منبع سه فاز بدون اصلاح مقایسه می شود. پارامترهای موتور در جدول ۲ نشان داده است.

نامتعادلی منبع ولتاژ سه فاز ورودی در حالت های مختلفی از جمله اختلاف در دامنه، فاز و یا فرکانس هر یک از منابع سه فاز می تواند ایجاد گردد که به عنوان نمونه در اینجا این اختلاف در دامنه فاز A نسبت به منابع دیگر ایجاد شده است (شکل ۹). ضمناً به منظور ایجاد شرایط بدتر برای این مجموعه، یک فاز از پنج فاز موتور تحت خطای اتصال زمین قرار گرفته و نتایج در این شرایط استخراج شده است. شکل ۱۰ نتایج شبیه سازی را برای شرایط مذکور و توسط تکنیک ارائه شده در این مقاله نشان می دهد. همان گونه که در شکل ۱۰-الف دیده می شود، سرعت موتور مقدار مرجع خود را به خوبی دنبال می کند. شکل ۱۰-ب گشتاور الکترومغناطیسی را در مقایسه با گشتاور بار نشان می دهد. شکل ۱۰-ج نمودار شار استاتور را در محورهای α قاب ساکن نشان می دهد. لازم به ذکر است شار مرجع برابر با شار آهنربای دائم موتور که مقدار آن برابر با



شکل ۸: تولید توان های مرجع جدید در شرایط نامتعادل.

$$\overrightarrow{S(t)} = P(t) + jQ(t) = \frac{3}{2} (\overrightarrow{v_s^+} \cdot \overrightarrow{i_s^{+*}} + \overrightarrow{v_s^-} \cdot \overrightarrow{i_s^{-*}} + \overrightarrow{v_s^+} \cdot \overrightarrow{i_s^{+*}} + \overrightarrow{v_s^-} \cdot \overrightarrow{i_s^{+*}}) \quad (39)$$

$$P = (A_{S-P} + B_{S-P} + C_{S-P} + D_{S-P}) \quad (40)$$

$$Q = (A_{S-Q} + B_{S-Q} + C_{S-Q} + D_{S-Q}) \quad (41)$$

$$\begin{cases} A_{S-Q} = \frac{\Delta}{2} \text{Im}\{\overrightarrow{V_s^+} \cdot \overrightarrow{i_s^{+*}}\} = \frac{\Delta}{2} (v_\beta^* i_\alpha^+ - v_\alpha^* i_\beta^+) \\ B_{S-Q} = \frac{\Delta}{2} \text{Im}\{\overrightarrow{V_s^-} \cdot \overrightarrow{i_s^{+*}}\} = \frac{\Delta}{2} (v_\beta^- i_\alpha^- - v_\alpha^- i_\beta^-) \\ C_{S-Q} = \frac{\Delta}{2} \text{Im}\{\overrightarrow{V_s^+} \cdot \overrightarrow{i_s^{-*}}\} = \frac{\Delta}{2} (v_\beta^+ i_\alpha^- - v_\alpha^+ i_\beta^-) \\ D_{S-Q} = \frac{\Delta}{2} \text{Im}\{\overrightarrow{V_s^-} \cdot \overrightarrow{i_s^{-*}}\} = \frac{\Delta}{2} (v_\beta^- i_\alpha^+ - v_\alpha^- i_\beta^+) \end{cases} \quad (42)$$

مطابق شکل ۶ و همان طور که پیشتر گفته شد برای کنترل توان، یک مقدار مرجع در نظر می گیریم و کنترل باید طوری عمل کند که توان استاتور ماشین توان مرجع را به خوبی دنبال کند. هنگامی که در منبع نامتعادلی وجود داشته باشد، کنترلر باید مقدار مرجع را طوری تنظیم کند که یک توان مرجع جدید ایجاد کند و توان واقعی ماشین این توان مرجع جدید را دنبال کند.

در شکل ۸ توان مرجع اولیه (قبل از نامتعادلی) را به صورت (P_{ref}) و توان مرجع جدید (بعد از نامتعادلی) را به صورت $(P_{required})$ نشان می دهیم.

۳-۵ حذف عامل نوسان ساز توان

از (۳۰) دیده می شود که برای تولید توان اکتیو ثابت، باید مجموع دو عامل نوسان ساز یعنی C_{S-P} و D_{S-P} صفر باشند. یعنی


$$C_{S-P} + D_{S-P} = 0 \quad (43)$$

از آنجایی که هر کدام از مقادیر C_{S-P} و D_{S-P} وابسته به مؤلفه های توالی مثبت و منفی جریان هستند، نمی توان به طور همزمان هر دو را صفر کرد. به دلیل آن که برای این امر باید جریان استاتور را صفر کرد که مطلوب نمی باشد. در این صورت توان های مرجع قبل و بعد از نامتعادلی با هم برابر می شوند


$$P_{required} = P_{ref} = A_{S-P} + B_{S-P} \quad (44)$$

ولی در این حالت، همان طور که در (۳۵) دیده می شود، عامل نوسان ساز گشتاور الکترومغناطیسی صفر نمی شود که مطلوب نمی باشد، پس باید به دنبال کنترلری بود که این عامل را صفر نماید. چون هدف اصلی به دست آوردن گشتاوری ثابت در شرایط نامتعادلی است و نه توان ثابت


$$\begin{aligned} T_e &= \frac{p}{\omega} (A_{S-P} - B_{S-P} + 2C_{S-P} - E_{S-T}) = \\ &\quad \frac{p}{\omega} (A_{S-P} - B_{S-P} - 2D_{S-P} - E_{S-T}) \end{aligned} \quad (45)$$




(الف)




شکل ۹: منبع ولتاژ سه‌فاز نامتعادل.




(ب)




(الف)



(ج)




(ب)




(د)

شکل ۱۱: (الف) سرعت موتور در شرایط نامتعادل ولتاژ ورودی (بدون اصلاح)، (ب) گشتاور الکترومغناطیسی موتور در شرایط نامتعادل ولتاژ ورودی (بدون اصلاح)، (ج) شار استاتور در محورهای α قاب ساکن در شرایط نامتعادل بدون اصلاح و (د) ولتاژ ورودی فاز a و جریان متناظر با آن در شرایط نامتعادل بدون اصلاح.


شکل های ۱۱ بیانگر همان مشخصه های موتور تحت شرایط مشابه نامتعادلی اما بدون استفاده از روش اصلاح نامتعادلی می باشد. با مقایسه این شکل ها و نتایج حاصل از شکل های ۱۰ به خوبی دیده می شود که بدون اصلاح نوسانات ولتاژ منبع ورودی، اولاً نوسانات سرعت موتور در شکل ۱۱-الف در محدوده زیادی از زمان بیشتر از گذشته می باشد. در شکل ۱۱-ب ریپل گشتاور از ۲۵ نیوتن متر شروع شده و دارای نوسانات شدیدتری نسبت به گذشته است. در شکل ۱۱-ج تغییرات شار در محدوده بیشتری نسبت به قبل بوده و ضمناً در شکل ۱۱-د میزان ریپل جریان و میزان اختلاف فاز ولتاژ و جریان بیشتر از قبل بوده و ضریب توان از مقدار واحد فاصله زیادی دارد.



(الف)



(ب)



(ج)

(د)

شکل ۱۰: (الف) سرعت موتور و مقایسه با سرعت مرجع، (ب) گشتاور الکترومغناطیسی و مقایسه با گشتاور مرجع، (ج) نمودار شار استاتور در محورهای α قاب ساکن و (د) ولتاژ ورودی فاز a و جریان متناظر با آن.


wb ۰/۵ است در نظر گرفته شده است. این شکل نشان می دهد که شار استاتور مقدار مرجع خود را به خوبی دنبال می کند. شکل ۱۰-د ولتاژ ورودی فاز a و جریان متناظر با آن را نشان می دهد. به خوبی دیده می شود که ولتاژ و جریان تقریباً هم فاز می باشند و در نتیجه ضریب توان ورودی تقریباً در مقدار واحد تنظیم شده است.

الکترومغناطیسی از بین رفته و موتور دارای گشتاور و سرعت ثابتی خواهد بود. نتایج نشان می‌دهد که با اعمال روش معرفی شده، مشخصه‌های سرعت، گشتاور و شار این موتورها تحت شرایط نامتعادلی منبع ولتاژ بهبود خواهد یافت.


مراجع

- [1] L. Parsa and H. A. Toliyat, "Fault-tolerant interior-permanent-magnet machines for hybrid electric vehicle applications," *IEEE Trans. Vehicular Technology*, vol. 56, no. 4, pp. 1546-1552, Jul. 2007.
- [2] L. Parsa and H. A. Toliyat, "Five-phase permanent magnet motor drives for ship propulsion applications," in *Proc. IEEE Electric Ship Technologies Symp.*, pp. 371-378, Philadelphia, USA, 27-27 Jul. 2005.
- [3] P. T. Norton and P. E. Thompson, "The naval electric ship of today and tomorrow," in *Proc. 3rd All Electric Ship Symp.*, pp. 80-86, Paris, France, Oct. 2000.
- [4] Y. Zhang and J. Zhu, "Direct torque control of permanent magnet synchronous motor with reduced torque ripple and commutation frequency," *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 26, no. 1, pp. 235-248, Jan. 2011.
- [5] L. Zhong, M. F. Rahman, W. Y. Hu, and K. W. Lim, "Analysis of direct torque control in permanent magnet synchronous motor drives," *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 12, no. 3, pp. 528-536, May 1997.
- [6] K. N. Pavithran, R. Parimelalagan, and M. R. Krishnamurthy, "Studies on inverter-fed five-phase induction motor drive," *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 3, no. 2, pp. 224-235, Apr. 1988.
- [7] P. Wheeler, J. Rodriguez, J. Clare, L. Empringham, and A. Weinstein, "Matrix converters: a technology review," *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 49, no. 2, pp. 276-288, Apr. 2002.
- [8] C. Ortega, A. Arias, C. Caruana, J. Balcells, and G. M. Asher, "Improved waveform quality in direct torque control of matrix-converter-fed PMSM drives," *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 57, no. 6, pp. 2101-2110, May 2010.
- [9] D. Casadei, G. Serra, and A. Tani, "The use of matrix converters in direct torque control of induction machines," *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 48, no. 6, pp. 1057-1064, Dec. 2001.
- [10] A. Y. Talouki, S. A. Gholamian, and M. Yousefi-Talouki, "Harmonic elimination in switching-table based direct torque control of five-phase PMSM using matrix converter," in *Proc. IEEE Conf. on Humanities, Science and Engineering Research, SHUSER'12*, pp. 777-782, Kuala Lumpur, Malaysia, 24-27 Jun. 2012.
- [11] S. S. Refaat, H. Abu-Rub, M. S. Saad, and E. M. Aboul-Zahab, "Detection and discrimination between unbalanced supply and phase loss in PMSM using ANN-based protection scheme," in *Proc. 7th IEEE GCC Conf. and Exhibition*, pp. 430-435, Doha, Qatar, 17-20 Nov. 2013.
- [12] Z. Zhuo, "Instantaneous power control of permanent magnet synchronous machine," *Proceedings of the CSEE*, vol. 27, no. 15, pp. 38-42, May 2007.
- [13] H. A. Toliyat, L. Xu, and T. A. Lipo, "A five-phase reluctance motor with high specific torque," *IEEE Trans. on Industry Applications*, vol. 28, no. 3, pp. 659-667, May 1992.
- [14] H. A. Toliyat, S. P. Waikar, and T. A. Lipo, "Analysis and simulation of five-phase synchronous reluctance machine including third harmonic of airgap MMF," *IEEE Trans. on Industry Applications*, vol. 34, no. 2, pp. 332-339, Mar. 1998.
- [15] L. Parsa and H. A. Toliyat, "Five-phase permanent-magnet motor drives," *IEEE Industry Applications Society*, vol. 41, no. 1, pp. 30-37, Jan. 2005.
- [16] C. Jianbo and H. Yuwen, "Direct active and reactive power control of PMSM," in *Proc. IEEE 6th Int. Power Electronics and Motion Control Conf.*, pp. 1808-1812, Wuhan, China, 17-20 May 2009.
- [17] M. Malinowski, M. Jasinski, and M. P. Kazmierkowski, "Simple direct power control of three-phase PWM rectifier using space-vector modulation (DPC-SVM)," *IEEE Trans. on Industry Applications*, vol. 51, no. 2, pp. 447-454, Apr. 2004.

برزو یوسفی در سال ۱۳۷۶ مدرک کارشناسی مهندسی برق - قدرت خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و در سال ۱۳۸۱ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت خود را از دانشگاه مازندران دریافت نمود. از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ نامبرده به



شکل ۱۲: بار پله اعمال شده به موتور.



شکل ۱۳: تغییرات سرعت موتور با بار پله و مقایسه با سرعت مرجع و (ب) تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی با بار پله.

برای بررسی عملکرد موتور با روش پیشنهادی در شرایط دینامیکی، یک بار پله در سرعت مرجع ۶۰۰ rpm به موتور اعمال شده است (شکل ۱۲). از شکل ۱۳-الف پیداست که سرعت موتور به خوبی مقادیر مرجع خود را دنبال نموده و در زمان‌های پله دارای عکس‌عمل بسیار مناسب می‌باشد. شکل ۱۳-ب بیانگر گشتاور الکترومغناطیسی موتور بوده که باز هم نتایج قابل قبولی به دست آمده است.

۷- نتیجه‌گیری

در این مقاله روش جدیدی پیشنهاد شده تأثیر عدم تعادل منبع ولتاژ سه‌فاز را بر عملکرد درایو یک موتور پنج فاز PMSM که از یک مبدل ماتریسی در ساختار درایو خود استفاده می‌کند از بین ببرد. این روش بر مبنای کنترل مستقیم توان بنا نهاده شده است. برای کنترل توان، یک مقدار مرجع در نظر گرفته شده و کنترلر باید طوری عمل کند که توان استاتور ماشین توان مرجع را به خوبی دنبال کند. هنگامی که یک عدم تعادل در منبع ولتاژ به وجود آید، کنترلر باید مولد مولد را طوری تنظیم نماید که یک عدم تعادل در منبع ولتاژ محاسبه شده و بر مبنای نتایج بعد از یک عدم تعادل در منبع ولتاژ مرجع را باید طوری تنظیم محسابات، کنترلر باید طوری عمل نماید که توان موتور از توان مرجع جدید به خوبی تعییت کند. در این صورت، فاکتورهای نوسان‌ساز گشتاور

سیداصغر غلامیان در سال ۱۳۷۸ مدرک کارشناسی مهندسی برق- قدرت خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و در سال ۱۳۸۰ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت خود را از دانشگاه مازندران و در سال ۱۳۸۷ مدرک دکتری مهندسی برق- قدرت خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دریافت نموده است و هم‌اکنون استادیار گروه مهندسی برق- قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی باشی می‌باشد. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان عبارتند از: ماشین‌های الکتریکی و سیستم‌های قدرت.

عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور به کار مشغول بود و پس از آن به دوره دکترای مهندسی برق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در تهران وارد گردید.

سودابه سلیمانی مورچه خورتی تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق- قدرت به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۱، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ از دانشگاه صنعتی شریف به پایان رسانده است و هم‌اکنون دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشد. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان عبارتند از: بهره‌برداری و برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت.

بابک مظفری تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق- قدرت به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ از دانشگاه صنعتی شریف به پایان رسانده است و هم‌اکنون استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشد. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان عبارتند از: بهره‌برداری و برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت.